

SẢN PHẨM

EPOXY LÀM KÍN KHÔNG DUNG MÔI

GIỚI THIỆU

LEMAX PS 38 là một lớp nền epôxy làm kín với độ nhớt thấp, hai thành phần với khả năng thẩm thấu tuyệt hảo ngay cả với mặt bê tông ướt.

KHUYÊN DÙNG

LEMAX PS 38 Được khuyến dùng như một lớp nền kín cho bề mặt bê tông trước khi sơn bề mặt, gắn màng, trát vữa hay sơn lớp mặt. **LEMAX PS 38** cũng có thể được sử dụng như một lớp mặt cứng cho nền bê tông trong nhà xưởng, gara, phòng máy và nhà kho để ngăn ngừa bụi hóa.

KHÔNG KHUYÊN DÙNG

Tiếp xúc với axit và kiềm mạnh

Không thích ứng với công trình ngâm nước

ƯU ĐIỂM

- * Thẩm thấu sâu vào bề mặt bê tông để tránh bong rộp.
- * Khả năng chịu tốt các hóa chất yếu.
- * Tương hợp với nhiều dạng lớp phủ ngoài.
- * Không tạo mùi mạnh trong thời gian thi công.

CHIU HÓA CHẤT ĐIỆN HÌNH

Tiếp xúc	Vẩy và rò rỉ	Khói
Axit	Trung bình	Trung bình
Kiềm	Tốt	Tốt
Dung môi – chất béo	Tốt	Tốt
Dung môi - Thơm	Trung bình	Trung bình
Muối	Rất tốt	Tuyệt hảo
Nước	Tuyệt hảo	Tuyệt hảo

THÔNG SỐ VẬT LÝ

Hàm lượng chất rắn : 100 %

Số thành phần : 2

Tỉ lệ pha trộn: A:B/4:1 theo trọng lượng.

Thời gian sơn lớp mặt: Tối thiểu – 2 giờ
: Tối đa – 24 giờ

Thời gian bảo quản : 1 giờ

Kích cỡ bao bì: 5 kg

Tẩy rửa: Cleaner #2

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt Bề mặt cần sơn phải được tẩy sạch và đảm bảo dầu, mỡ và các tạp chất trên bề mặt phải được khử sạch. Các phần lồi lõm phải được mài phẳng hoặc đổ đầy. Bê tông mới phải được bảo dưỡng tối thiểu 28 ngày trước khi sơn **LEMAX PS 38**. Để đạt độ bám dính tối đa, bề mặt bê tông phải được phun cát tạo nhám trước khi sơn.

Pha trộn: Khuấy kỹ phần A và phần B tách biệt rồi trộn với nhau và khuấy đều đến khi đồng chất. **LEMAX PS 38** có độ nhớt thấp đảm bảo khả năng thẩm thấu sâu. Không sử dụng chất pha loãng trong khi thi công.

Thi công: Có thể dùng chổi, lô lăn, thiết bị phun áp lực hoặc thông thường. Đảm bảo vật liệu phải được phủ đủ và đều lên toàn bộ bề mặt để đạt độ thẩm thấu tối đa. Đối với thi công trong khu vực kín, phải tạo đủ sự thoáng khí để vật liệu sơn được khô theo quy chuẩn.

Lưu hóa: Bề mặt sơn có thể bước chân lên sau 24 giờ. Với điều kiện thoáng khí tốt, lớp ngoài có thể sơn sau từ 2 đến 3 giờ.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch tất cả các dụng cụ bằng **LEMAX cleaner # 2** ngay sau khi sử dụng.