

**SẢN PHẨM****NHỰA EPOXY GÓC DUNG MÔI****GIỚI THIỆU**

**LEMAX 108 SB** là một lớp nhựa epôxy góc dung môi 2 thành phần có độ bóng cao, thích ứng với bề mặt thép và bê tông cũ cũng như mới. Lớp tự làm nền này có thể sơn trực tiếp lên bề mặt thép và bê tông đã được làm sạch. **LEMAX 108 SB** có độ bóng và nhiều màu. Có thể dùng chổi, lô lăn hoặc phun để sơn.

**KHUYẾN DÙNG**

**LEMAX 108 SB** được khuyến dùng cho những nơi yêu cầu lớp phủ ngoài bằng nhựa epôxy chất lượng cao chịu hóa chất. **LEMAX 108 SB** cung cấp lớp có tính năng bảo vệ nổi trội cho nền, tường, đường ống, các thiết bị và cấu trúc thép. **LEMAX 108 SB** ứng dụng cho những nơi như chế biến hóa chất, dầu và khí đốt ngoài biển, chế biến thực phẩm và dược liệu, xử lý nước và nước thải, bã ép và giấy, nhà máy phát điện vv... **LEMAX 108 SB** có thể được ứng dụng như một lớp phủ kín cho lớp mặt epôxy **LEMAX ES 5000**.

**ƯU ĐIỂM**

- \* Bắt mắt - Độ bóng cao và nhiều màu.
- \* Bề mặt cứng – Chịu mài mòn tuyệt hảo
- \* Khả năng bám rất tốt với bề mặt bê tông, tường, thép
- \* Khả năng chịu tốt các hóa chất tẩy rửa và hóa chất công nghiệp
- \* Dễ thi công – pha trộn và quy trình thi công đơn giản.
- \* Vệ sinh – Bề mặt sơn không thấm nước dễ lau rửa.

**HẠN CHẾ**

**LEMAX 108 SB** không khuyến dùng cho những nơi tiếp xúc với axit mạnh, dung môi và các công trình ngập nước. Tiếp xúc với tia cực tím sẽ tạo ra phai ố tới lớp màng khô của **LEMAX 108 SB**.

**CHỈ DẪN SỨC CHIU HÓA CHẤT**

Tiếp xúc	Vẩy và rò rỉ	Khối
Axit	Rất tốt	Tuyệt hảo
Kiểm	Rất tốt	Tuyệt hảo
Dung môi	Tốt	Rất tốt
Nước muối	Tuyệt hảo	Tuyệt hảo
Nước	Tuyệt hảo	Tuyệt hảo

Thời gian khô: Sờ khô 3 giờ

Lớp ngoài 16 giờ

Kích cỡ bao bì: 5 lít và 20 lít

Thời gian bảo quản : 4 giờ

Chịu nhiệt độ: liên tục ở 93<sup>0</sup>C

: không liên tục ở 120<sup>0</sup>C

**HƯỚNG DẪN THI CÔNG**

**Chuẩn bị bề mặt:** Bề mặt cần sơn phải được làm sạch toàn bộ bảo đảm sạch dầu, mỡ và các tạp chất bám trên bề mặt. Dùng máy hút bụi công nghiệp hút sạch bụi bẩn trên bề mặt. Các khe, gờ phải được đồ đầy hoặc mài phẳng. Bê tông mới phải được bảo dưỡng tối thiểu 28 ngày trước khi sơn **LEMAX 108 SB**.

**Pha trộn:** Dùng máy khuấy kỹ phần A trong thùng rồi rót phần B vào phần A trong gói đã cân sẵn và tiếp tục khuấy. Trộn quánh đều trước khi pha loãng.

**Pha loãng:** Pha không quá 10% dung lượng **thinner #1** khi thấy cần thiết.

**Thi công:** Có thể dùng chổi, lô lăn hay thiết bị phun để sơn **LEMAX 108 SB**. Sơn đều và đều vật liệu lên khắp bề mặt để đảm bảo đạt độ thẩm thấu tối đa. Đối với những khu vực bị che khuất, khi sơn phải đảm bảo đủ thoáng khí để làm khô vật liệu đã sơn.

**Vệ sinh dụng cụ:** : Rửa sạch tất cả các dụng cụ bằng nước và xà phòng ngay sau khi sử dụng.