

**SẢN PHẨM**  
**VỮA ĐỒNG CỨNG NHANH ĐỂ BỊT KÍN LỖ RÒ**

**GIỚI THIỆU**

**LEMAX 1008 WP** là một hỗn hợp giữa xi măng đặc biệt và hoá chất ở dạng bột khô chỉ cần pha thêm nước sẽ tạo ra vữa đồng cứng siêu nhanh.

**ĐẶC TÍNH VÀ TIỆN ÍCH**

- \* Dễ sử dụng.
- \* Cải thiện tốc độ thi công.
- \* Không co ngót.
- \* Phi kim loại.
- \* Bền chắc và không thấm nước.
- \* Khả năng bám dính tốt.

**KHU VỰC GẮN KẾT**

- \* Bịt kẽ rò rỉ.
- \* Đắp vá lớp vữa và bê tông.
- \* Miết mạch và trát kín.
- \* Phục hồi các lỗ rỗ tổ ong.
- \* Bulông định vị và mạch chống

**LƯU TRỮ**

3 tháng với điều kiện nguyên gói. Qua thời hạn này, thời gian đồng cứng sẽ kéo dài.

**GHI CHÚ:** Các thông tin trong in bản thông số này là kinh nghiệm và sự hiểu biết của chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi không kiểm soát hết được các phương pháp thi công và số lượng người quan tâm sử dụng sản phẩm này và vì thế trách nhiệm pháp lí của **Lemax Laboratory Sdn.Bhd.** giới hạn đối với chất lượng của sản phẩm đã chuyển giao.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Cường độ nén điển hình (N/mm<sup>2</sup>)

1 giờ : 8

1 ngày : 12

7 ngày : > 25

28 ngày : > 35

Độ đậm đặc hỗn hợp kg/lít : ±2.

Trị số pH : ±11.

Tỉ lệ pha trộn

( Bột: Nước theo khối lượng) 4:1.

Thời gian đồng cứng (phút)\*\* 1 đến 2.

\*\* Hãy ghi lại thời gian của **LEMAX 1008 WP** có thể biến thiên đáng kể bởi sự tăng hoặc giảm nhiệt độ của nước.

**HƯỚNG DẪN THI CÔNG**

**CHUẨN BỊ BỀ MẶT:** Những khu vực cần gắn vá nên khoét sâu tối thiểu 15mm. Những nơi có thể nối lại đường rìem, không làm vát mép. Bề mặt cần phải vững chắc và không tạp chất như tảo hoặc dầu mỡ, vv.

**PHA TRỘN: LEMAX 1008 WP** được pha với nước sạch và trộn bằng bay hoặc tay đeo găng.

**THI CÔNG:** Định tính thời gian là rất quan trọng. Do đặc tính đồng cứng nhanh nên thời gian thi công giới hạn trong khoảng 20 giây là giai đoạn vật liệu chưa đồng cứng. Dùng bay hoặc tay, cố định vữa vào đúng vị trí đến khi đạt độ đồng kết ban đầu. **LEMAX 1008 WP** có thể được gắn lớp mặt với hầu hết loại các vữa Surecem để đạt được hình thức thẩm mỹ hơn. Xem chỉ dẫn trong bản thông số tương ứng.

**AN TOÀN: LEMAX 1008 WP** chứa xi măng có tính kiềm cao và có thể gây ra dị ứng cho da. Khi thi công gắn kết cần mặc quần áo và đeo găng bảo hộ. Pha trộn cần được tiến hành nơi thông thoáng và cũng giống như tất cả các sản phẩm dạng bột cần tránh làm bụi khuếch tán và hít phải. Nếu bụi bay vào mắt, rửa kĩ với lượng lớn nước sạch. Nếu còn cảm thấy khó chịu, đến ngay bác sĩ để được chữa trị.